

Инструкции по охране труда и технике безопасности при использовании и применении полумаски CLIMAX 761

I. Цель Инструкции

Целью данного руководства является обеспечение правильного использования, обслуживания, чистки и хранения защитной полумаски **Climax 761** для обеспечения безопасности и здоровья сотрудников **Anneberg Transpol Int . Сп. з о. о.** , которые подвергаются контакту с вредными химическими веществами, пылью, газами и парами в соответствии с действующим законодательством.

II. Правовая основа

1. **Трудовой кодекс** – Закон от 26 июня 1974 г. (Вестник законов 1974 г. № 24, ст. 141, с изменениями), ст. 237³, в котором указывается обязанность обеспечивать безопасные условия труда.
2. **Постановление министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г.** об общих правилах охраны труда и техники безопасности (Законодательный вестник 1997 г. № 129, пункт 844, с изменениями и дополнениями).
3. **Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета** от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты.
4. **Стандарт EN 14387:2004** – Фильтры защитные дыхательные – Требования и методы испытаний.
5. **Стандарт EN 148-1** – Система резьбовых соединений в средствах защиты органов дыхания.
6. **Стандарт EN 140:1999** – Защитные маски – Требования и методы испытаний.

III. Описание продукта

- **Модель:** Кульминация 761
- **Тип маски:** Защитная полумаска
- **Стандарты:**
 - **EN 14387** : Защитные респираторные фильтры. Требования и методы испытаний.
 - **EN 148-1** : Система резьбового соединения для средств защиты органов дыхания.
 - **EN 140:1999** : Защитные маски — Требования и методы испытаний.
- **Применение:** Полумаска **Climax 761** обеспечивает защиту от пыли, газов и паров в средах, где присутствуют химические вещества, токсичные вещества, промышленная пыль, а также при работе с опасными материалами.

IV. Область применения

Полумаска **Climax 761** предназначена для использования сотрудниками **Anneberg Transpol Int . Сп. з о. о.** в рабочих средах, где существуют опасности, связанные с:

- **Промышленная пыль** (например, древесная пыль, металлическая пыль).
- **Химические пары** (например, растворители, лаки).

- Газы (например, аммиак, диоксид серы).
- Работа в химической и пищевой промышленности, а также в цехах, где существует риск вдыхания вредных веществ.

V. Использование полумаски Climax 761

1. Надеваем полумаску:

- Перед тем как надевать полумаску, убедитесь, что она чистая, сухая и не имеет повреждений.
- Убедитесь, что фильтр установлен правильно и соответствует требованиям по защите от вредных веществ.
- Убедитесь, что полумаска правильно прилегает к лицу и обеспечивает герметичность.
- Используйте регулировки, чтобы плотно прилегать полумаске к лицу, особенно вокруг носа и рта.

2. Использование полумаски:

- Во время нахождения работника в опасной зоне ему следует постоянно носить полумаску.
- Пожалуйста, не прикасайтесь к маске во время работы. Если вы прикоснулись к нему, вымойте руки и при необходимости проверьте состояние маски.
- Будьте осторожны при работе и избегайте контакта маски с загрязненными поверхностями.

3. Снятие полумаски:

- Снимайте полумаску, не прикасаясь к внешней стороне маски, чтобы избежать контакта с загрязняющими веществами.
- После снятия маски вымойте руки водой с мылом.

VI. Замена фильтров

1. Факторы, указывающие на необходимость замены фильтров:

- Затрудненное дыхание или запах вредного вещества через фильтр.
- Повреждение или деформация фильтра (например, трещина).
- Работа в условиях повышенной концентрации вредных веществ.

2. Замена фильтров:

- Замените фильтр новым, если на нем обнаружены какие-либо признаки износа или повреждения.
- Фильтры необходимо заменять в соответствии с инструкциями производителя и стандартом **EN 14387:2004**.

VII. Чистка и уход за полумаской

1. Чистка полумаски:

- Полумаску следует регулярно чистить влажной тканью и мягкими моющими средствами.
- Убедитесь, что маска не подвергается воздействию загрязняющих веществ, которые могут повлиять на ее функционирование (например, масел, жира).

2. Хранилище:

- Полумаску следует хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла и влаги.
- Маску следует хранить таким образом, чтобы исключить ее деформацию или повреждение.

VIII. Хранение полумаски Climax 761

- **Условия хранения:**

- Хранить полумаску в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.
- Храните маску в оригинальной упаковке, вдали от источников света, тепла и химикатов.

IX. Действия в случае повреждения полумаски

1. **Повреждение полумаски:**

- В случае обнаружения каких-либо повреждений (например, трещин, разрывов материала) маску следует изъять из эксплуатации и заменить новой.
- Поврежденную маску следует утилизировать надлежащим образом.

X. Правила техники безопасности и охраны труда при использовании полумасок

1. **Основные правила охраны труда и техники безопасности:**

- Сотрудники обязаны использовать полумаску **Climax 761** в местах, где существует риск присутствия вредных веществ.
- Пользователи должны регулярно проверять состояние респиратора перед использованием и обслуживать его в соответствии с инструкциями производителя.
- Необходимо соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, а также использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) для обеспечения максимальной защиты здоровья.

XI. Номера экстренных служб

- **112** – общий номер экстренной помощи.
- **999** – Скорая медицинская помощь.
- **998** – Пожарная служба.

Подготовлено: Утверждено:

Антони Левандовски

Главный специалист по охране труда и технике безопасности