

INSTRUKCJA BHP UŻYTKOWANIA I STOSOWANIA MASKI PEŁNOTWARZOWEJ A 731 PRZECIWGAZOWEJ CLIMAX

I. Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie prawidłowego użytkowania, konserwacji i przechowywania maski pełnotwarzowej A 731 przeciwgazowej Climax, przeznaczonej do pracy w środowisku o zawartości tlenu powyżej 19,5%. Maska ta jest przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi gazami, oparami, zapewniając ochronę użytkownika przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, toksycznymi oparami i innymi zagrożeniami w miejscu pracy.

II. Podstawa prawna

1. **Kodeks pracy** – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., w szczególności art. 237³, który określa obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
2. **Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej** z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.).
3. **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425** z dnia 9 marca 2016 r. dotyczące środków ochrony indywidualnej.
4. **Norma EN 136:2001** - maski ochronne: wymagania ogólne dotyczące masek pełnotwarzowych.
5. **Norma EN 148-1** - Złącze gwintowe do masek ochronnych, standardy montażu i połączenia filtrów.
6. **Certyfikaty CE 0159 i 2130 94108** - standardy i certyfikaty dotyczące jakości i zgodności masek ochronnych.

III. Opis produktu

- **Model:** A 731 Maska Przeciwgazowa CLIMAX
- **Typ maski:** Pełnotwarzowa maska ochronna.
- **Zakres ochrony:** Przeznaczona do pracy w środowisku o zawartości tlenu powyżej 19,5%.
- **Kompatybilność:** Maska jest kompatybilna z filtrami i filtrami-pochłaniaczami, które posiadają standardowy gwint zgodny z normą **EN 148/1**.
- **Złącze maski:** Złącze filtrujące zgodne z normą **UN EN 148/1:1999**.
- **Normy:** PN-EN 136:2001, PN-EN 148:1 (gwint).
- **Certyfikat:** CE 0159, Certyfikat 2130 94108.

Maska pełnotwarzowa A 731 zapewnia doskonałą ochronę przed pyłami, gazami i oparami w środowiskach, w których występują szkodliwe substancje chemiczne. Dzięki pełnej osłonie twarzy, maska chroni nie tylko drogi oddechowe, ale także oczy i skórę twarzy, zapewniając pełną ochronę w trudnych warunkach pracy.

IV. Zakres stosowania

Maska pełnotwarzowa A 731 jest przeznaczona do stosowania przez pracowników **Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.** wykonujących prace w środowiskach, w których występują zagrożenia takie jak:

- Zanieczyszczenie powietrza pyłami, oparami, gazami chemicznymi.
- Prace z substancjami niebezpiecznymi w procesach przemysłowych, w tym w obszarach przemysłu chemicznego,
- Zawartość tlenu powyżej 19,5% w powietrzu.

V. Użytkowanie maski A 731

1. Zakładanie maski:

- Upewnij się, że maska jest w dobrym stanie technicznym, nie ma uszkodzeń ani zanieczyszczeń.
- Przed założeniem maski upewnij się, że twarz jest czysta i sucha. Usuń wszelkie włosy, które mogą zakłócać szczelność maski.
- Upewnij się, że maska dobrze przylega do twarzy, a złącze gwintowe do filtrów jest prawidłowo zamontowane i dokręcone.
- Jeśli maska jest wyposażona w filtr, upewnij się, że filtr jest odpowiedni do pracy z danym medium (pył, gaz, opary).

2. Noszenie maski:

- Maską powinna być noszona przez cały czas pracy w środowisku, w którym występują zagrożenia. Należy unikać zdejmowania maski podczas pracy, aby zachować pełną ochronę.
- Upewnij się, że maska jest dobrze dopasowana do kształtu twarzy i nie powoduje niedogodności ani dyskomfortu. Maskę należy nosić w sposób, który zapewnia jej szczelność.
- Jeśli maska zaczyna sprawiać trudności w oddychaniu, należy ją natychmiast zdjąć i wymienić filtr (jeśli to konieczne).

3. Zdejmowanie maski:

- Po zakończeniu pracy zdejmij maskę ostrożnie, trzymając ją za zewnętrzne elementy, aby nie dotykać części wewnętrznych, które mogą być zanieczyszczone.
- Przechowuj maskę w suchym, czystym miejscu, najlepiej w specjalnym pojemniku ochronnym.

VI. Konserwacja i czyszczenie

1. Czyszczenie maski:

- Maską powinna być regularnie czyszczona, aby zapewnić jej właściwą funkcję ochronną.
- Użyj łagodnego detergentu i ciepłej wody do wyczyszczenia zewnętrznych i wewnętrznych części maski. Nie używaj silnych rozpuszczalników.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że maska jest odłączona od filtrów i innych akcesoriów.

2. Sprawdzanie stanu technicznego:

- Regularnie sprawdzaj stan maski, zwracając szczególną uwagę na pęknięcia, deformacje lub uszkodzenia.

- Wymieniaj maskę, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej zdolność do ochrony.
- Filtry należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta lub gdy zaczniesz się pogarszać komfort oddychania.

VII. Przechowywanie

1. Przechowywanie maski:

- Maskę należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci oraz promieni słonecznych, które mogą uszkodzić materiał.
- Maskę powinna być przechowywana w dedykowanym pojemniku ochronnym, który zapobiegnie jej zanieczyszczeniu i uszkodzeniom.

VIII. Postępowanie w przypadku uszkodzenia maski

1. Uszkodzenie maski:

- Jeśli maska jest uszkodzona (np. pęknięcia, zniekształcenia), należy natychmiast wycofać ją z użytku i wymienić na nową.
- Uszkodzone elementy maski, takie jak filtry czy paski, należy wymienić na zgodne z wymaganiami producenta.

2. Postępowanie w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami:

- W razie kontaktu maski z niebezpiecznymi substancjami (np. gazami, chemikaliami) należy natychmiast zdjąć maskę i przeprowadzić dekontaminację lub wymienić filtr.
- W przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami na skórze, należy niezwłocznie umyć ciało wodą i skonsultować się z lekarzem.

IX. Podsumowanie zasad BHP

1. Przed użyciem:

- Upewnij się, że maska jest odpowiednia do wykonywanej pracy.
- Sprawdź, czy maska jest czysta, wolna od uszkodzeń i prawidłowo założona.

2. Podczas pracy:

- Noszenie maski w środowisku zagrożonym, aby zapewnić maksymalną ochronę.
- Utrzymanie maski w dobrym stanie technicznym i regularne jej czyszczenie.

3. Po pracy:

- Zdejmowanie maski w sposób higieniczny.
- Odpowiednia konserwacja i przechowywanie maski.

X. Numery alarmowe

- **112** – Ogólny numer alarmowy.
- **999** – Pogotowie ratunkowe.
- **998** – Straż pożarna.

•

Opracował:
Antoni Lewandowski
Gł. Specjalista ds. bhp

Zatwierdził: