

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБУВИ ДЛЯ СВАРКИ JASPER S3 N ISO 20345:2011 БОТИНКИ СВАРЩИКОВ EXENA ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ANNEBERG TRANSPOL INT. СП. 3 ОО

I. Цель Инструкции

Целью данного руководства является обеспечение правильного использования, обслуживания, чистки и хранения **сварочных ботинок JASPER S3 N ISO 20345:2011 EXENA** для обеспечения безопасности сотрудников **Anneberg Transpol Int . Сп. з о. о.**, выполняющие работы, связанные с металлообработкой, сваркой и работы, требующие защиты ног от механических, химических и термических повреждений.

II. Правовая основа

1. **Трудовой кодекс** – Закон от 26 июня 1974 г. (Вестник законов 1974 г., № 24, ст. 141, с изменениями и дополнениями).
2. **Постановление министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г. об общих правилах охраны труда и техники безопасности** (Законодательный вестник 1997 г. № 129, пункт 844, с изменениями и дополнениями).
3. **Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты .**
4. **Стандарт EN ISO 20345:2011 – Защитная обувь. Общие требования.**
5. **Стандарт PN-EN ISO 20345:2011 – Защитная обувь. Требования и методы испытаний.**

III. Описание сварочных ботинок

Обувь **JASPER S3 N** — высококачественная обувь для сварщиков, соответствующая стандартам **ISO 20345:2011** и предназначенная для работы в условиях, где требуется защита ног от механических, химических и термических повреждений. Обувь характеризуется следующими свойствами:

- **Устойчивость к проколам** – антипрокольная вставка из композитного материала.
- **Защита от воды** – водонепроницаемый верх.
- **Устойчивость к высоким температурам** — подходит для сварщиков и рабочих, работающих с горячими материалами.
- **Противоскользящая подошва** – не скользит, обеспечивает хорошее сцепление с различными поверхностями.
- **Без металла** – обувь не содержит металлических элементов, что делает ее легкой и безопасной при работе с электронными устройствами.

IV. Область применения

Инструкции распространяются на использование ботинок **JASPER S3 N ISO 20345:2011 EXENA** сотрудниками **Anneberg Transpol Int . Сп. z o. o. ,** которые выполняют работы, связанные с:

- Сварка.
- Металлообработка.
- Работа в условиях, требующих защиты от высоких температур, механических травм и химических веществ.

Обувь особенно рекомендуется для работы в условиях, где существует риск получения ожогов, травм от падающих предметов, а также риск контакта с химическими веществами.

V. Использование обуви

1. Надевание обуви:

- Убедитесь, что ваша обувь подходит вам по размеру и хорошо сидит на ноге.
- Прежде чем надевать обувь, убедитесь, что ваши ноги чистые и сухие.
- Убедитесь, что подошва надежно закреплена на рабочей поверхности и не имеет повреждений.

2. Правила ношения обуви:

- При работе в сложных условиях необходимо постоянно носить обувь.
- Не снимайте обувь во время работы, особенно в зоне риска.
- Обувь следует регулярно проверять на предмет повреждений и износа.

3. Снятие обуви:

- После работы следует снимать обувь, обеспечивая надлежащую гигиену ног.
- Если обувь подверглась воздействию химикатов или сварочной пыли, вымойте ее, прежде чем снимать.

VI. Уход, чистка и хранение обуви

1. Уборка:

- Обувь следует регулярно чистить влажной тканью и мягкими моющими средствами. Избегайте использования едких химикатов, которые могут повредить материал.
- Если обувь очень грязная, используйте соответствующие чистящие средства для кожи или синтетических материалов.

2. Сушка:

- После стирки обувь следует сушить при комнатной температуре, вдали от прямых источников тепла, таких как батареи отопления, чтобы избежать деформации материала.

3. Хранилище:

- Обувь следует хранить в сухом, прохладном и проветриваемом месте.
- Защитные жилеты следует хранить в сухом месте, чтобы избежать образования плесени и порчи материала.

VII. Осмотр обуви перед использованием

1. Проверка перед использованием:

- Прежде чем надевать обувь, проверьте, нет ли на ней видимых повреждений, таких как трещины, разрывы, износ подошвы или другие деформации.
- Убедитесь, что антипрокольная вставка и подошва находятся в хорошем состоянии.

2. Оценка технического состояния:

- Поврежденную обувь следует изъять из эксплуатации и сообщить о необходимости ее замены.

VIII. Что делать, если ваша обувь испорчена

1. Повреждение обуви:

- Если вы заметили какие-либо повреждения, такие как трещины в материале, разрывы или повреждение антипрокольной вставки, обувь следует немедленно изъять из эксплуатации.
- О поврежденной обуви следует сообщить в отдел охраны труда и техники безопасности или руководителю для оценки и замены.

2. Изъятие из эксплуатации:

- Поврежденная обувь больше не выполняет свою защитную функцию и поэтому ее следует немедленно заменить на новую.

IX. Эргономика и удобство использования

1. Подгонка обуви:

- Обувь должна плотно прилегать к ноге, обеспечивая комфорт и свободу движений. Слишком тесная или слишком свободная обувь может стать причиной натирания, боли и даже несчастных случаев.

2. Комфорт при ношении:

- Обувь обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня благодаря использованию соответствующих материалов, которые отводят влагу и обеспечивают вентиляцию стопы.

X. Краткое изложение правил охраны труда и техники безопасности

1. Перед использованием:

- Проверьте техническое состояние обуви и убедитесь, что она в хорошем состоянии.
- Носите обувь подходящего размера и удобного размера.

2. Во время работы:

- Постоянное ношение обуви в условиях, требующих защиты ног.
- Регулярно проверяйте состояние обуви и сообщайте о любых повреждениях.

3. После работы:

- Снимайте обувь гигиенично и правильно ее храните.

XI. Номера экстренных служб

- **112** – общий номер экстренной помощи.
- **999** – Скорая медицинская помощь.
- **998** – Пожарная служба.

Подготовлено: Утверждено:

Антони Левандовски

Главный специалист по охране труда и технике безопасности