

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ШЕИ K38-015 В PN EN 171:2006

I. Цель Инструкции

Целью настоящего руководства является обеспечение правильного использования, обслуживания, чистки и хранения защитного шлема K38-015 В в соответствии со стандартом **PN EN 171:2006**, с целью защиты работников от опасностей, возникающих в производственной среде, особенно в области воздействия УФ-излучения, осколков и других факторов, угрожающих безопасности шеи и затылка.

II. Правовая основа

1. **Трудовой кодекс** – Закон от 26 июня 1974 г. (Вестник законов 1974 г., № 24, ст. 141, с изменениями и дополнениями), в частности ст. 237³, который возлагает обязанность обеспечивать работникам безопасные условия труда.
2. **Постановление министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г.** об общих правилах охраны труда и техники безопасности (Законодательный вестник 1997 г. № 129, пункт 844, с изменениями и дополнениями).
3. **Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета** о средствах индивидуальной защиты.
4. **Стандарт PN EN 171:2006** – Защитные экраны от оптического излучения при работе с устройствами, генерирующими УФ-излучение.

III. Описание продукта

- **Модель:** Защита шеи K38-015 В
- **Стандарты:** Соответствие **PN EN 171:2006**.
- **Материал:** Изготовлен из материалов, устойчивых к УФ-излучению и механическим повреждениям.
- **Применение:** Защитный шлем защищает от вредного воздействия оптического излучения, в том числе ультрафиолетового, которое может возникнуть при работе со сварочным оборудованием, дуговой сваркой, плазменной резкой и других работах, генерирующих интенсивное световое излучение.

IV. Область применения

Защитный шейный воротник **K38-015 В** предназначен для использования в средах, где возможны следующие опасности:

1. **Механические опасности:** Защита шеи от осколков, искр и других механических опасностей, связанных с погрузочно-разгрузочными работами.
2. **Оптические опасности:** Защита от вредного оптического излучения, особенно ультрафиолетового излучения, которое может возникать во время сварки, резки, пайки и т. д.
3. **Химическая опасность:** защищать шею, особенно от брызг химикатов, которые могут повредить кожу или слизистые оболочки.

V. Использование защитного шейного щитка K38-015 В

1. Установка крышки:

- Перед тем как надеть чехол, убедитесь, что кожа на затылке и шее чистая и сухая.
- Наденьте защитный чехол на шею, убедившись, что он плотно прилегает, чтобы обеспечить полную защиту.
- Убедитесь, что чехол правильно закреплен и надежно держится на шее, обеспечивая полную защиту от ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

2. Ношение щита:

- Защитную маску следует носить постоянно во время работы, особенно при выполнении работ, связанных с воздействием оптического излучения или искр (например, сварка, резка, сверление).
- При работе в сложных условиях следует использовать дополнительные средства защиты, такие как защитные перчатки, очки, комбинезоны или маски.

3. Снятие крышки:

- После завершения работы крышку следует осторожно снять, избегая контакта с загрязненными поверхностями крышки.
- Избегайте контакта защитной маски с лицом, чтобы предотвратить ее загрязнение и повреждение.

VI. Проверка перед использованием

1. Проверка крышки перед установкой:

- Осмотрите чехол на предмет наличия трещин, царапин и других повреждений, которые могут повлиять на его защитную эффективность.
- Убедитесь, что все крепежные элементы находятся в хорошем состоянии и функционируют должным образом.
- Если чехол поврежден или не соответствует требованиям, его следует немедленно изъять из эксплуатации.

VII. Чистка и обслуживание

1. Уборка:

- Чехол следует регулярно чистить мягким моющим средством и мягкой тканью. Избегайте использования сильных растворителей, которые могут повредить материал покрытия.
- После каждого использования чехол следует промывать водой, чтобы удалить механические и химические загрязнения.

2. Хранилище:

- После использования храните чехол в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и влаги.
- Чехол следует хранить в месте, исключаящем его деформацию или повреждение.

3. Обслуживание:

- Хранение в соответствующих условиях и регулярная чистка гарантируют длительный срок службы и полную функциональность чехла.

VIII. Замена защитного щитка для шеи

1. Когда следует заменить крышку:

- Чехол следует заменить, если вы заметили какие-либо повреждения, такие как трещины, царапины или деформацию материала, которые могут снизить его защитные свойства.
- Если чехол больше не обеспечивает полной защиты, его следует немедленно заменить.

2. Обращение с поврежденной крышкой:

- Поврежденный чехол необходимо немедленно изъять из эксплуатации.
- Щиток следует утилизировать в соответствии с действующими процедурами утилизации средств индивидуальной защиты.

IX. Процедура в случае угроз

1. Травмы лица и шеи:

- В случае повреждения кожи или ожогов немедленно обратитесь в медицинское учреждение.
- Сообщите о происшествии своему руководителю для расследования причины несчастного случая.

2. Химическое загрязнение:

- В случае контакта с химическим веществом немедленно промойте лицо и шею большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
- При необходимости обратитесь к врачу.

X. Номера экстренных служб

- **112** – общий номер экстренной помощи.
- **999** – Скорая медицинская помощь.
- **998** – Пожарная служба.

Подготовлено: Утверждено:

Антони Левандовски

Главный специалист по охране труда и технике безопасности