

Инструкции по охране труда и технике безопасности при использовании и применении СВАРОЧНЫХ ПЕРЧАТОК RSPBC INDIANEX

I. Цель руководства

Целью настоящего руководства является обеспечение надлежащего использования, обслуживания, очистки и хранения сварочных перчаток RSPBC Indianex для эффективной защиты рук рабочих от опасностей, возникающих при работе в условиях сварки, в соответствии со стандартом EN-420.

II. Правовая основа

1. **Трудовой кодекс** – Закон от 26 июня 1974 г. (Вестник законов 1974 г., № 24, ст. 141, с изменениями и дополнениями), в частности ст. 237³ § 2 относительно обязанности работодателя использовать средства индивидуальной защиты.
2. **Постановление министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г.** об общих правилах охраны труда и техники безопасности (Законодательный вестник 1997 г. № 129, пункт 844, с изменениями и дополнениями).
3. **Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета** от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты.
4. **Стандарт EN-420** – Общие требования и методы испытаний защитных перчаток.
5. **Стандарт EN 12477:2001** – Защитные перчатки для сварки и родственных процессов.

III. Описание продукта

- **Модель:** RSPBC Indianex
- **Стандарт:** EN-420 (Общие требования и методы испытаний защитных перчаток).
- **Применение:** Защитные перчатки, предназначенные для защиты рук при работе в условиях сварки, таких как газовая сварка, дуговая сварка и сварка с использованием защитных газов. Они защищают от высоких температур, металлических осколков и других мелких механических повреждений.
- **Тип материала:** термостойкая кожа, гибкая и прочная, обеспечивающая комфорт и защиту при работе.

IV. Область применения

Перчатки RSPBC Indianex используются рабочими, выполняющими сварочные работы в следующих отраслях:

1. **Сварка:** работы, связанные со сваркой различных материалов (например, нержавеющей стали, углеродистой стали).
2. **Резка и пайка:** Работы, связанные с резкой сварочных материалов и пайкой.
3. **Высокотемпературная обработка:** работы, требующие защиты от высоких температур, брызг и теплового излучения.

V. Использование перчаток RSPBC Indianex

1. Надеваем перчатки:

- Прежде чем надевать перчатки, убедитесь, что ваши руки чистые и сухие.
- Осторожно наденьте перчатки на обе руки, убедившись, что они плотно прилегают.
- Для перчаток с регулируемыми манжетами убедитесь, что манжета плотно прилегает к телу, чтобы предотвратить попадание тепла или брызг под перчатки.

2. Во время работы:

- Перчатки RSPBC Indianex защищают от ожогов и мелких механических повреждений при работе в условиях высоких температур. Используйте их всякий раз, когда вы подвергаетесь риску получения осколков, искр, воздействия тепла или контакта с горячими материалами.
- Избегайте длительной работы непосредственно в зоне действия горячих материалов, чтобы снизить риск перегрева перчаток.
- Не используйте перчатки для работ, которые могут их повредить, например, при резке острыми инструментами или при контакте с химическими веществами, не предназначенными для их защиты.

3. После завершения работы:

- Осторожно снимите перчатки, избегая контакта с горячими элементами.
- После работы мойте руки водой с мылом, особенно если перчатки контактировали с опасными веществами.

VI. Проверка перед использованием

1. Проверка технического состояния перчаток:

- Перед каждым использованием осматривайте перчатки на предмет наличия повреждений, таких как трещины, потертости или потеря эластичности.
- Убедитесь, что перчатки не имеют видимых повреждений материала, особенно в местах контакта с горячими поверхностями.
- Если перчатки повреждены, их необходимо немедленно заменить новыми.

2. Внутренний контроль:

- Убедитесь, что внутренняя часть перчаток чистая и на ней нет грязи и остатков сварочного материала, которые могут снизить их защитную эффективность.

VII. Чистка и обслуживание

1. Перчатки для чистки:

- После работы вымойте перчатки теплой водой, при необходимости используйте мягкое моющее средство.
- Не используйте сильные химикаты или агрессивные растворители, которые могут повредить материал перчаток.
- После стирки перчатки следует тщательно высушить при комнатной температуре. Избегайте сушки под прямыми источниками тепла (например, сушилкой, радиатором), так как это может привести к усадке материала.

2. Хранение перчаток:

- Храните перчатки в сухом, прохладном и чистом месте, вдали от источников тепла и влаги.

- Храните перчатки вдали от химических веществ, которые могут повлиять на их защитные свойства.

VIII. Обращение с поврежденными перчатками

1. Повреждение перчаток:

- Если перчатки повреждены (трещины, потертости, повреждения вследствие длительного использования), их следует немедленно изъять из употребления.
- Поврежденные перчатки следует заменить новыми, чтобы обеспечить надлежащую защиту.

2. Замена перчаток:

- Регулярно проверяйте перчатки и заменяйте их в соответствии с рекомендациями производителя или при обнаружении каких-либо повреждений, которые могут повлиять на их эффективность.

IX. Номера экстренных служб

- **112** – общий номер экстренной помощи.
- **999** – Скорая медицинская помощь.
- **998** – Пожарная служба.

X. Резюме

Перчатки RSPBC Indianex являются важным элементом индивидуальной защиты при выполнении сварочных работ. Правильное использование, уход и хранение перчаток обеспечивают эффективную защиту от опасностей, которые могут возникнуть в этой рабочей среде. Не забывайте регулярно проверять состояние перчаток и соблюдать правила техники безопасности при их использовании.

Подготовлено: Утверждено:

Антони Левандовски

Главный специалист по охране труда и технике безопасности